



FELMEDDELANDE VID HJULSKIFTE

# KALIBRERING AV DÄCKTRYCK

Efter att du har bytt däck kan ett felmeddelande visas i displayen.  
Om det dyker upp behöver du genomföra en kalibrering av  
däcktrycksövervakningssystemet.



Denna instruktion  
gäller bilar med  
liten Sensusskärm.

## Kalibrering av däcktrycksövervakningssystemet (TM)

Kalibrering behöver göras efter däckbyte eller ändrat däcktryck.  
Kalibrering behövs **alltid** efter däckbyte eller ändrat däcktryck.  
Vid lampändning behöver systemet kalibreras.

### Gör på följande sätt:


1. Med tändningen avstängd, pumpa samtliga däck och kontrollera däcktrycket. För mer information om däcktryck se däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
2. Starta bilen. Öppna menysystemet **My Car** och välj **Däcktryck**.
3. Välj **Kalibrera däcktrycket** och tryck **OK**.
4. Kör bilen i minst 10 minuter i lägst 30 km/h (20 mph). Omkalibrering görs medan bilen körs.

## OBS

- Kom ihåg att systemet måste kalibreras efter varje däckbyte eller om däcktrycket justeras.



Om denna symbol tänds  
behöver du kalibrera däcktrycks-  
övervakningssystemet.



Vyn där du startar kalibreringen.